

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной
инфраструктуры (ОСИ)
Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного
учреждения детского сада
№29 «Журавушка»



СОГЛАСОВАНО
Директор департамента образования
Администрации города Сургута
Т.Н. Османкина
«20» 14 г.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
№29 «Журавушка»
С.В. Солопьева
«09» 09 20 17 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада №29 «Журавушка»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения.
- 1.2. Адрес объекта: 628408, Российская Федерация, ХМАО-Югра, Тюменская область г. Сургут, ул. Университетская, 31/1.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 3 этажа, 4587,2 кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 4615,70 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: 2012 г., последнего капитального ремонта: - нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не предусмотрено, капитального не предусмотрено.
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №29 «Журавушка», краткое наименование: МБДОУ №29 «Журавушка».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628400, Российская Федерация, ХМАО-Югра, Тюменская область г. Сургут, ул. Университетская, 31/1.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): негосударственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): департамент образования Администрации города Сургута.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628400, Российская Федерация, ХМАО-Югра, Тюменская область г. Сургут, ул. Гагарина, 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): дошкольное образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольные образовательные услуги.
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети (от 2 до 7 лет).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - нет.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 200 детей.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта).

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 4-х направлениях, вблизи объекта располагаются: - две остановки по улице Иосифа Каролинского, остановка «31 микрорайон» с нечетной стороны, с расстоянием до объекта 210м. и наименованием маршрута № 5а, №11, №24, №35 (м/т), №53 (м/т), №69 (м/т), остановка «32 микрорайон» с четной стороны, с расстоянием до объекта 470 м. и наименованием маршрутов №11, №24, №26, №52, №11, №24, №26, №52, № 5а (м/т), №40(м/т), №53 (м/т), №69 (м/т);

- две остановки «32 микрорайон», по проспекту Пролетарский, с расстоянием до объекта с нечетной стороны - 650 м. и наименованием маршрутов № 5а, № 19, №113, № 12(м/т), №20 (м/т), с четной стороны 745м. (№ 5а, № 19, №113, № 12(м/т), №20 (м/т);

- две остановки «33 микрорайон», по улице 30 лет Победы, с расстоянием до объекта с нечетной стороны - 1200 м. и наименованием маршрутов № 10, №11, №14, №114, №31 (м/т), №34 (м/т), №35 (м/т), №40 (м/т), №53 (м/т), №69 (м/т), №96 (м/т), с расстоянием до объекта с четной стороны 1000м. № 5, № 10, №11, № 14а, №114, №117, №34 (м/т), №35 (м/т), №53 (м/т), №69 (м/т), №96 (м/т);

- одна остановка «Никольский» с нечетной стороны по улице Университетской, с расстоянием 287м. и наименованием 35а, №26;

Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы, расположенные вблизи каждой остановки, которые оснащены светофорами с таймерами.

Пешеходные переходы не оборудованы пандусами, для спуска-подъема колясочников.

Наличие адаптированного (низкопольного) пассажирского транспорта к объекту: №5, №5а, №11, №24, №52, №10, №19.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 210 м.

3.2.2. время движения (пешком): - 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером; нет - нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет:* - есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет.* - нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»

	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная), «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступно условно, «ВНД» - Временно недоступно

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	«ВНД»
2	Вход (входы) в здание	«ВНД»
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	«ВНД»
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	«ВНД»
5	Санитарно-гигиенические помещения	«ВНД»
6	Система информации и связи (на всех зонах)	«ВНД»
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	«ВНД»

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Основные структурно-функциональные зоны в том числе, территория прилегающая к зданию (участок), вход (входы) в здание, путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи (на всех зонах): - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно недоступна (ВНД).

Зона пути движения к объекту (от остановки транспорта): - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно недоступна (ВНД).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт.

		Индивидуальное решение с ТСП.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, ТСП – технические средства реабилитации.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения всех категорий инвалидов (К, Г, С, О, У) и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): Объект временно недоступен (ВНД).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: Информация может быть размещена, обновлена на карте окружной территориальной информационной системы ХМАО-Югры раздел «Доступная среда»; на сайте учреждения <http://ds29.detkin-club.ru>.

5. Особые отметки

1. Анкеты (информации об объекте) от « 12 » 12 20 16 г.,
2. Акта обследования объекта: от « 05 » 12 20 16 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
к паспорту доступности (ОСИ)
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада №29 «Журавушка»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения.
- 1.2. Адрес объекта: 628400, Российская Федерация, ХМАО-Югра, Тюменская область г. Сургут, ул. Университетская, 31/1.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 3 этажа, 4587,2 кв. м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 4615,70 кв. м.
- 1.4. Год постройки здания: 2012 г., последнего капитального ремонта: - нет.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не предусмотрено, капитального не предусмотрено.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №29 «Журавушка», краткое наименование: МБДОУ №29 «Журавушка».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628400, Российская Федерация, ХМАО-Югра, Тюменская область г. Сургут, ул. Университетская, 31/1.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): негосударственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): департамент образования Администрации города Сургута.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 628400, Российская Федерация, ХМАО-Югра, Тюменская область г. Сургут, ул. Гагарина, 11.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): дошкольное образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: дошкольные образовательные услуги.
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети (от 2 до 7 лет).

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - нет.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 200 детей.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) - да.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта).

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 4-х направлениях, вблизи объекта располагаются : - две остановки по улице Иосифа Каролинского, остановка «31 микрорайон» с нечетной стороны, с расстоянием до объекта 210м. и наименованием маршрута № 5а, №11, №24, №35 (м/т), №53 (м/т), №69 (м/т), остановка «32 микрорайон» с четной стороны, с расстоянием до объекта 470 м. и наименованием маршрутов №11, №24, №26, №52, №11, №24, №26, №52, № 5а (м/т), №40(м/т), №53 (м/т), №69 (м/т);

- две остановки «32 микрорайон», по проспекту Пролетарский, с расстоянием до объекта с нечётной стороны - 650 м. и наименованием маршрутов № 5а, № 19, №113, № 12(м/т), №20 (м/т), с чётной стороны 745м. (№ 5а, № 19, №113, № 12(м/т), №20 (м/т);

- две остановки «33 микрорайон», по улице 30 лет Победы, с расстоянием до объекта с нечётной стороны - 1200 м. и наименованием маршрутов № 10, №11, №14, №114, №31 (м/т), №34 (м/т), №35 (м/т), №40 (м/т), №53 (м/т), №69 (м/т), №96 (м/т), с расстоянием до объекта с чётной стороны 1000м. № 5, № 10, №11, № 14а, №114, №117, №34 (м/т), №35 (м/т), №53 (м/т), №69 (м/т), №96 (м/т);

- одна остановка «Никольский» с нечётной стороны по улице Университетской, с расстоянием 287м. и наименованием 35а, №26;

Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы, расположенные вблизи каждой остановки, которые оснащены светофорами с таймерами.

Пешеходные переходы не оборудованы пандусами, для спуска-подъёма колясочников.

Наличие адаптированного (низкопольного) пассажирского транспорта к объекту: №5, №5а, №11, №24, №52, №10, №19.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 210 м.

3.2.2. время движения (пешком): - 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером; нет - нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть, нет:* - есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет:* - нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
----------	--	---

1	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» - Временно недоступно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСР.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на карте доступности субъекта РФ согласовано:



Ильинская Виктория Александровна, ведущий специалист по ОТ тел. 94-21-10
Ф.И.О. , должность, координаты для связи уполномоченного представителя объекта



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада №29 «Журавушка»

ХМАО-Югра г. Сургут
(наименование территориального
образования субъекта РФ)

« 05 » 12 20 16 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения.

1.2. Адрес объекта: 628400, Российская Федерация, ХМАО-Югра, Тюменская область г. Сургут, ул. Университетская, 31/1.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 3 этажа, 4587,2 кв. м.

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 4615,70 кв. м.

1.4. Год постройки здания: 2012 г., последнего капитального ремонта: - нет.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего не предусмотрено, капитального не предусмотрено.

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №29 «Журавушка», краткое наименование: МБДОУ №29 «Журавушка».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 628400, Российская Федерация, ХМАО-Югра, Тюменская область г. Сургут, улица Университетская, 31/1.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: Образовательная деятельность МБДОУ №29 «Журавушка» осуществляется в соответствии с лицензией на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательной программы, составленной на основе авторской программы «Успех», разработанной под руководством Н.В. Фединой и дополнительных общеразвивающих программ. Сроки и условия реализации программы соответствуют нормативным требованиям. Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1579 от 23 июля 2014 года выдана службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО- Югры. В дошкольном учреждении функционирует 10 групп общеразвивающей направленности, 1 группа кратковременного пребывания с 3-х часовым пребыванием детей и 1 группа кратковременного пребывания с 5-часовым пребыванием дошкольников. Списочный состав детей с 12 – часовым пребыванием - 282 ребенка, с 5-часовым – 4 ребенка, с 3-часовым -14 детей.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта).

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в 4-х направлениях, вблизи объекта располагаются : - две остановки по улице Иосифа Каролинского, остановка «31 микрорайон» с нечетной стороны, с расстоянием до объекта 210м. и наименованием маршрута № 5а, №11, №24, №35 (м/т), №53 (м/т), №69 (м/т), остановка «32 микрорайон» с четной стороны, с расстоянием до объекта 470 м. и наименованием маршрутов №11, №24, №26, №52, №11, №24, №26, №52, № 5а (м/т), №40(м/т), №53 (м/т), №69 (м/т);

- две остановки «32 микрорайон», по проспекту Пролетарский, с расстоянием до объекта с нечётной стороны - 650 м. и наименованием маршрутов № 5а, № 19, №113, № 12(м/т), №20 (м/т), с чётной стороны 745м. (№ 5а, № 19, №113, № 12(м/т), №20 (м/т);

- две остановки «33 микрорайон», по улице 30 лет Победы, с расстоянием до объекта с нечётной стороны - 1200 м. и наименованием маршрутов № 10, №11, №14, №114, №31 (м/т), №34 (м/т), №35 (м/т), №40 (м/т), №53 (м/т), №69 (м/т), №96 (м/т), с расстоянием до объекта с чётной стороны 1000м. № 5, № 10, №11, № 14а, №114, №117, №34 (м/т), №35 (м/т), №53 (м/т), №69 (м/т), №96 (м/т);

- одна остановка «Никольский» с нечётной стороны по улице Университетской, с расстоянием 287м. и наименованием 35а, №26;

Переход через проезжую часть возможен через пешеходные переходы, расположенные вблизи каждой остановки, которые оснащены светофорами с таймерами.

Пешеходные переходы не оборудованы пандусами, для спуска-подъёма колясочников.

Наличие адаптированного (низкопольного) пассажирского транспорта к объекту: №5, №5а, №11, №24, №52, №10, №19.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: 210м.

3.2.2. время движения (пешком): - 5 мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4. перекрестки: нерегулируемые; регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером; нет - нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет: - есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет: - нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	«ВНД»
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная), «Б» - доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» - доступно условно, «ВНД» - Временно недоступно

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	1,2	1-8
2	Вход (входы) в здание	ВНД	3-7	9-12
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	8-11	13-16
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД	12,13	17-18
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	14-15	19-21
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД	-	22-26

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Основные структурно-функциональные зоны в том числе, территория прилегающая к зданию (участок), вход (входы) в здание, путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации), зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта), санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи (на всех зонах): - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно недоступна (ВНД).

Зона пути движения к объекту (от остановки транспорта): - физическая доступность для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) временно недоступна (ВНД).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.
6	Система информации на объекте (на	Индивидуальное решение с ТСР.

	всех зонах)	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт.
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСР.

- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, ТСР – технические средства реабилитации.

4.2. Период проведения работ в рамках исполнения: муниципальная программа «Развитие образования города Сургута на 2014-2030 годы».

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение оптимальной доступности объекта для посещения всех категорий инвалидов (К, Г, С, О, У) и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): Объект временно недоступен (ВНД).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта), согласование с потребителем (с общественными организациями).

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается:

4.4.1. согласование на Комиссии: Рабочая группа по паспортизации социальной сферы при координационном совете по делам инвалидов. Протокол № 1 от «05» 04 2017г.

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать):

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» - Филатов С. И. председатель Сургутской общественной организации инвалидов Всероссийского общества инвалидов - Соколова Л. Е.

4.4.6. другое:

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: Информация может быть размещена, обновлена на карте окружной территориальной информационной системы ХМАО-Югры раздел «Доступная среда»; на сайте учреждения <http://ds29.detkin-club.ru>.

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на 2 л.
2. Входа (входов) в здание	на 3 л.
3. Путей движения в здании	на 3 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 3 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на 4 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на 2 л.
7. Результаты фотофиксации на объекте	
МБДОУ № 29 «Журавушка»	на 20 л.
8. поэтажные планы, схемы	на 5 л.

Руководитель рабочей группы:

Ведущий специалист по охране труда МБДОУ №29 «Журавушка» Ю.В. Карпенко

Члены рабочей группы:

Ведущий специалист архитектурно-планировочного отдела департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Сургута П.В. Белоконь

Главный специалист отдела по ремонту и содержанию автомобильных дорог дорожно-транспортного управления департамента городского хозяйства Администрации города Сургута А.Б. Байков

Ведущий инженер отдела эксплуатации и обеспечения безопасности департамента образования Администрации города Сургута Т.В. Арсанбекова

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Руководитель региональной общественной организации инвалидов по зрению «Тифлопуть» - С. И. Филатов

Председатель Сургутской общественной организации инвалидов всероссийского общества инвалидов Л.Е. Соколова

представители организации, расположенной на объекте:

Заместитель заведующего по УВР М.Н. Давиденко

Заместитель заведующего по АХР МБДОУ № 29 «Журавушка» Гордеева Ирина Николаевна

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
МБДОУ № 29 «Журавушка», г. Сургут, ул. Университетская 31/1
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть	1	№1	Вход на участок не оборудован доступными для МГН элементами информации об объекте.	все	Оборудовать вход на участок доступными для МГН элементами информации об объекте.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.
					Перепад высот 0,16 м.	все	Устранить перепад высот.	
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть	2	№ 2-8	Отсутствуют бордюры по краям пешеходных путей.	К,С,О	Установить бордюры.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.
					Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей.	С	Установить тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей.	
					Перепад высот по пути движения 0,16 м.	К	Устранить перепад высот	
					Отсутствует информационная поддержка на всем пути движения.	все	Оборудовать информационной поддержкой на всем пути движения.	
1.3	Автостоянка и парковка	Нет	-	-	Отсутствует выделенные места для автостоянки и парковки автотранспорта инвалидов.	К	Оборудовать места парковки за пределами земельного участка. <i>(Действующие нормативные требования запрещают)</i>	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.

							автостоянку на территории учреждения). Установить вертикальный знак. Нанести горизонтальную разметку.		
ОБЩИЕ требования к зоне						Вход на участок не оборудован доступными для МГН элементами информации об объекте.	все	Оборудовать вход на участок доступными для МГН элементами информации об объекте.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.
						Перепад высот 0,16 м.	все	Устранить перепад высот.	
						Отсутствует информационная поддержка на всем пути движения.	все	Оборудовать информационной поддержкой на всем пути движения.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ВНД	№ 1-2	№ 1-8	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступна объект для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН временно недоступен (ВНД).

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание
МБДОУ № 29 «Журавушка», г. Сургут, ул. Университетская 31/1
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	3	№ 9-10	Отсутствуют двухуровневые поручни с завершающей горизонтальной частью длиннее марша лестницы на 0,3 м.	все	Установить двухуровневые поручни с завершающей горизонтальной частью длиннее марша лестницы на 0,3 м	Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР.
					Отсутствует закругление ребра ступеней радиусом 0,05 м	О,С	Закруглить ребро ступени.	
					Отсутствует кнопка вызова на поручне.	К	Установить кнопку вызова на поручне.	
2.2	Пандус (наружный)	Есть	4	№ 10	Расстояние между поручнями пандуса 1,13 м	все	Установить поручни в соответствии с нормативными требованиями (0,9 м – 1,0 м)	Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР.
					Отсутствует предупредительная полоса об окончании перил.	все	Оборудовать предупредительной полосой об окончании перил.	
					Поручни расположены не от начала наклонной части пандуса	К	Установить поручни длиннее наклонной части пандуса на 0,3 м	
					Перепад высот при въезде на пандус 0,16 м	К	Устранить перепад высот	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	5	№ 9,11	Отсутствуют дренажные и водосборные решетки, установленные в полу на уровне с поверхностью покрытия пола.	все	Установить дренажные и водосборные решетки, установленные в полу на уровне с поверхностью покрытия пола.	Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР.

				Ширина входной площадки с пандусом менее 2,2 м	К	Оборудовать входную площадку в соответствии с нормативными требованиями.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.
				Отсутствует звуковой маяк	С	Установить звуковой маяк	
2.4	Дверь (входная)	Есть	№ 9,11	Ширина дверного полотна 0,8 м	К	Установить дверной блок с шириной дверного полотна не менее 0,9 м.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.
				Высота порога 0, 03	К	Снизить пороги.	
				Отсутствуют фиксаторы в положении «открыто» или «закрыто».	К	Оборудовать фиксаторами в положении «открыто» или «закрыто».	
2.5	Тамбур	Есть	№ 12	Глубина тамбуров менее 2,3 м	К	Оборудовать тамбур в соответствии с нормативными требованиями.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.
				Отсутствуют дренажные и водосборные решетки, установленные в полу в уровне с поверхностью покрытия пола.	все	Установить дренажные и водосборные решетки, установленные в полу в уровне с поверхностью покрытия пола.	
	ОБЩИЕ требования к зоне	3-7	№ 9-12	Отсутствуют двухуровневые поручни с завершающей горизонтальной частью длиннее марша лестницы на 0,3 м.	все	Установить двухуровневые поручни с завершающей горизонтальной частью длиннее марша лестницы на 0,3 м	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.
				Расстояние между поручнями пандуса 1,13 м	все	Оборудовать поручни в соответствии с нормативными требованиями (0,9 м – 1,0 м)	
				Отсутствует предупредительная полоса об окончании перил.	все	Оборудовать предупредительной полосой об окончании перил.	
				Отсутствуют дренажные и водосборные решетки, установленные в полу в уровне с поверхностью покрытия пола.	все	Установить дренажные и водосборные решетки, установленные в полу в уровне с поверхностью покрытия пола.	

III Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	ВНД	3-7	№ 9-12	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ на объект для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН временно недоступен (ВНД).

I Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)
МБДОУ № 29 «Журавушка», г. Сургут, ул. Университетская 31/1
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Есть	8	№ 13	Ширина путей движения (в коридорах) от 1,4 м до 1,47 м.	К	Расширение коридоров нецелесообразно по конструктивным особенностям здания.	Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР.
					Отсутствует информационная мнемосхема.	С	Установить информационную мнемосхему.	
					Отсутствует тактильные предупредительные указатели и/или контрастно окрашенная поверхность перед дверными проемами и входами на лестницу, а также перед поворотом коммуникационных путей.	С	Установить тактильные предупредительные указатели и/или контрастно окрашенная поверхность перед дверными проемами и входами на лестницу, а также перед поворотом коммуникационных путей.	
					Отсутствуют поручни на стенах.	О	Установить поручни на стенах.	
					Порог не соответствует установленным нормам (0,02м).	К	Снизить пороги.	
					Установлены ковровые покрытия.	К	Выполнить плотное закрепление ковровых покрытий (высота ворса должна быть не выше нормативной).	

3.2	Лестница (внутри здания) в вестибюле и на входе	Есть	9	№ 14	Ребро ступени не имеет закругление радиусом не более 0,05 м. Боковые края ступеней, не имеют бортика высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания тросов или ноги.	О, С	Закруглить ребро ступени. Установить боковые края ступеней, не имеют бортика высотой не менее 0,02 м или другие устройства для предотвращения соскальзывания тросов или ноги.	Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР.
					Отсутствует предупредительная полоса об окончании перил и рельефное обозначение этажей.	С	Установить предупредительную полосу об окончании перил и рельефное обозначение этажей.	
					Отсутствуют перила со стороны стен (на высоте 0,5-0,7 м).	все	Установить перила со стороны стен.	
					Отсутствует подъемное устройство (помещение по плану № 102).	К	Оборудовать подъемным устройством.	
3.3	Лифт пассажирский (или подъемник)	Есть	10	№ 15	Ширина лифтовой кабины 1,1 м.	К	Замена лифтовой кабины нецелесообразна.	Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР.
					Отсутствуют тактильные указатели этажа у дверей лифта.	С	Установить тактильные указатели этажа у дверей лифта.	
3.4	Дверь	Есть	11	№ 16	Ширина дверного полотна 0,85 м.	К	Установить дверной блок с шириной дверного полотна не менее 0,9 м.	Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР.
					Высота порогов более 0,014 м.	К	Снизить высоту порогов.	
3.5	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	Есть	8-9	№ 13-14	Отсутствует незадымляемая зона безопасности оборудованная селекторной связью.	все	Оборудовать незадымляемую зону безопасности с двухсторонней селекторной связью.	Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют перила со стороны стен.	все	Установить перила со стороны стен.	
					Отсутствует незадымляемая зона безопасности оборудованная селекторной связью.	все	Оборудовать незадымляемую зону безопасности с двухсторонней селекторной связью.	Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т. ч. путей эвакуации)	ВНД	8-11	№ 13-16	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ на объект для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН временно недоступен (ВНД).

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
МБДОУ № 29 «Журавушка», г. Сургут, ул. Университетская 31/1
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (групповые, кабинет психолога, кабинет логопеда)	Есть	12	№ 17	Отсутствуют информационные таблички о назначении кабинета, дублированные рельефными знаками.	все	Установить информационные таблички о назначении кабинета, дублированные рельефными знаками.	Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР.
					Ширина дверного полотна 0,86 м.	К	Установить дверной блок с шириной полотна не менее 0,9 м	
4.2	Зальная форма обслуживания (бассейн, спортивный и музыкальный зал)	Есть	13	№ 18	Отсутствуют информационные таблички о назначении кабинета, дублированные рельефными знаками.	все	Установить информационные таблички о назначении кабинета, дублированные рельефными знаками.	Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР.
					Отсутствуют поручни вдоль стен.	О	Установить поручни вдоль стен.	
					Высота порога в бассейне более 0,014.	К	Снизить высоту порогов.	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует спуско-подъемное устройство в ванну бассейна.	К	Предусмотреть переносное устройство для подъема/спуска через душевую, спуско-подъемное устройство в ванну бассейна.	Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР.
					Отсутствуют информационные таблички о назначении кабинета, дублированные рельефными знаками.	все	Установить информационные таблички о назначении кабинета, дублированные рельефными знаками.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) зона обслуживания инвалидов	ВНД	12-13	17-18	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: доступ на объект для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН временно недоступен (ВНД).

І Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений МБДОУ № 29 «Журавушка», г. Сургут, ул. Университетская 31/1 (наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ЕСТЬ/НЕТ	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	Есть	14	№ 19	Отсутствуют универсальные кабинки для инвалидов.	все	Оборудовать универсальную кабинку	Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР.
					Отсутствуют информационные таблички, обозначающие назначение помещения.	все	Установить информационные таблички, обозначающие назначение помещения.	
					Отсутствуют информационные таблички продублированные рельефными знаками.	С	Установить информационные таблички продублированные рельефными знаками.	
					Отсутствует кнопка экстренного вызова.	все	Установить кнопку экстренного вызова.	
					Отсутствует система двухсторонней связи.	все	Установить систему двухсторонней связи.	
					Ширина дверного полотна в бассейне 0,62 м.	К	Установить дверной блок с шириной полотна не менее 0,9 м.	
					Унитаз не имеет опоры для спины.	К	Установить на унитаз опору для спины.	
					Отсутствуют крючки для одежды и костылей.	все	Установить крючки для одежды и костылей.	

					Отсутствует аварийное освещение.	все	Установить аварийное освещение.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.
					Отсутствуют смесители рычажного типа.	все	Установить смесители рычажного типа.	
					Отсутствуют откидные поручни с двух сторон унитаза.	все	Оборудовать откидными поручнями с двух сторон унитаза.	
					Отсутствуют системы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, расположенном на боковой стене кабины.	все	Оборудовать системой с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, расположенном на боковой стене кабины.	
5.2	Душевая/ ванная комната	Есть	15	№ 20	Не оборудована переносным или закрепленным на стене складным сидением, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона; настенными поручнями.	К, О, С	Оборудовать переносным или закрепленным на стене складным сидением, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона; настенными поручнями.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.
					Перепад высот при выходе из душевой в бассейн.	К, С	Устранить перепад высот.	
					Отсутствует универсальная кабина для инвалидов.	все	Оборудовать универсальную кабину для инвалидов.	
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	Есть	16	№ 21	Отсутствуют информационные таблички о назначении кабинета, дублированные рельефными знаками.	все	Установить информационные таблички о назначении помещения, дублированные рельефными знаками.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР.
					Отсутствует рельефная нумерация шкафов на контрастном фоне.	С	Оборудовать шкафы рельефной нумерацией.	
					Ширина дверного полотна 0,86 м	К	Установить дверной блок с шириной полотна не менее 0,9 м	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствуют информационные таблички о назначении кабинета, дублированные рельефными знаками.	все	Установить информационные таблички о назначении помещения, дублированные рельефными знаками.	Текущий ремонт,
					Отсутствует кнопка экстренного вызова.		Установить кнопку экстренного вызова.	

				Отсутствует система двухсторонней связи.	Отсутствует система двухсторонней связи.	Установить систему двухсторонней связи.	Индивидуальное решение с ТСП.
				Отсутствуют крючки для одежды, костылей, тростей.	Отсутствуют крючки для одежды, костылей, тростей.	Установить крючки для одежды, костылей, тростей.	
				Отсутствует аварийное освещение.	Отсутствует аварийное освещение.	Установить аварийное освещение.	
				Отсутствуют смесители рычажного типа.	Отсутствуют смесители рычажного типа.	Установить смесители рычажного типа.	
				Отсутствуют информационные таблички о назначении кабинета, дублированные рельефными знаками.	Отсутствуют информационные таблички о назначении кабинета, дублированные рельефными знаками.	Установить информационные таблички о назначении кабинета, дублированные рельефными знаками.	
				Отсутствует двухсторонняя связь, аварийное освещение.	Отсутствует двухсторонняя связь, аварийное освещение.	Предусмотреть двухстороннюю связь, аварийное освещение.	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	14-16	№ 19-21	Текущий ремонт. Индивидуальное решение с ТСП.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Доступ на объект всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МПН временно недоступен (ВНД).

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБДОУ № 29 «Журавушка», г. Сургут, ул. Университетская 31/1
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	Нет	-	-	Отсутствует комплексная система информации, которая позволяет инвалиду определить свое нахождение в помещении и свободно передвигаться в здании.	все	Сформировать комплексную систему информации, которая позволяет инвалиду определить свое нахождение в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальные решения с ТСР.
6.2	Акустические средства	Нет	-	-	Отсутствует комплексная система информации, которая позволяет инвалиду определить свое нахождение в помещении и свободно передвигаться в здании.	все	Сформировать комплексную систему информации, которая позволяет инвалиду определить свое нахождение в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальные решения с ТСР.
6.3	Тактильные средства	Нет	-	-	Отсутствует комплексная система информации, которая позволяет инвалиду определить свое нахождение в помещении и свободно передвигаться в здании.	С	Сформировать комплексную систему информации, которая позволяет инвалиду определить свое нахождение в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальные решения с ТСР.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствует комплексная система информации, которая позволяет инвалиду определить свое нахождение в помещении и свободно передвигаться в здании.	все	Сформировать комплексную систему информации, которая позволяет инвалиду определить свое нахождение в помещении и свободно передвигаться в здании.	Индивидуальные решения с ТСР.

II Заключение по зоне:


Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Системы информации на объекте	ВНД	Индивидуальные решения с ТСР.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: отсутствует доступ на объект для всех категорий инвалидов (К,О,С,Г,У) и МГН.


Схема помещений 1 этажа МБДОУ № 29 «Журавушка»



→ - пути передвижения МГН

→ - пути эвакуации МГН

Схема помещений 2 этажа МБДОУ № 29 «Журавушка»




→ - пути передвижения МГН



- пути эвакуации МГН


Схема помещений 3 этажа МБДОУ № 29 «Журавушка»



→ - пути передвижения МПН


→ - пути эвакуации МПН

Движение по территории МБДОУ № 29 «Журавушка»



- - пути движения МГН
- - эвакуационные выходы
- - понижение бордюрного камня отсутствует
- - основной вход в здание МБДОУ

Схема движения от остановки к МБДОУ № 29 «Журавушка».



остановка общественного транспорта



регулируемый пешеходный переход



светофор оснащен таймером и звуковой сигнализацией



знак пешеходный переход



пути движения от остановки к МБДОУ № 29 «Журавушка»



отсутствует понижение бордюрного камня